

久强纺织年产化纤胚布 1500 千米技改升级项目
竣工环境保护验收意见

2025 年 4 月 18 日,湖北久强纺织有限公司根据《久强纺织年产化纤胚布 1500 千米技改升级项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表及环评批复,对该项目进行验收,并提出如下意见:

一、项目基本情况

(一) 建设地点、规模、主要内容

项目位于湖北省黄冈市龙感湖管理区工业园区 88 号(第三间厂房),占地面积 4124.38 平方米,项目总投资 3176 万元,其中环保投资 20 万元。安装喷水织机 171 台,烘干机 2 台,穿综机 1 台,打卷机 2 台等,项目年产化纤胚布 1500 千米。

目前该项目需要配套建设的环境保护设施已建成,各项生产设备运转正常,各项环保设施运行稳定。

(二) 建设过程及环保审批情况

项目于 2024 年 9 月 25 日取得了黄冈市龙感湖管理区环境保护局《关于湖北久强纺织有限公司久强纺织年产化纤胚布 1500 千米技改升级项目环境影响报告表的审批意见》(龙环函[2024]11 号)。

2024 年 11 月项目建设完成,并进行了环境保护设施运转调试。目前,该项目已满足竣工验收要求,具备建设项目环境保护竣工验收的条件。

(三) 投资情况

项目实际总投资 3176 万元,环保投资 20 万元,占总投资比例 0.63%。

(四) 验收范围

依据项目实际建设情况,本次验收范围为:久强纺织年产化纤胚布 1500 千米技改升级项目全部内容,主要核查企业实际建设情况与环评及批复的一致性和企业实际污染物处置措施及排放情况。

二、工程变动情况

项目实施过程中,与环评内容对比,项目的建设性质、地点、规模、生产工艺、环境保护措施不存在重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废气

项目运营期废气主要为生产过程中产生的粉尘、食堂油烟。穿综工序产生的粉尘通过加强车间通风无组织排放，食堂油烟经油烟机抽排。

（二）废水

项目运营期废水主要为生活废水和生产废水。项目生活污水依托闽商盛龙智慧纺织产业园隔油池+化粪池处理后，由闽商盛龙智慧纺织产业园污水总排口排入市政污水管网，进入龙感湖污水处理厂进一步处理；项目生产废水依托闽商盛龙智慧纺织产业园污水处理设施（工艺：调节--气浮--砂滤--袋式过滤）处理后，全部回用于本项目生产中，不外排。

（三）噪声

项目运营期噪声主要为生产车间内设备及其配套设施的噪声，选用低噪声设备，车间合理布局，设备进行减震处理，加强设备维护，进行建筑隔声，绿化降噪等措施降低噪声对环境的影响。

（四）固体废物

项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固体废物中废丝、不合格废布、废包装材料集中收集后交由物资部门回收利用；危险废物废机油暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。

本项目污水处理依托闽商盛龙智慧纺织产业园污水处理站，故污水处理过程产生的相关固体废物环境责任主体为闽商盛龙智慧纺织产业园。

四、环境保护设施验收监测结果

验收监测期间，生产工况稳定，污染治理设施正常运行，能够满足国家对建设项目竣工环境保护验收监测生产工况的有关要求。

（1）废气

监测结果表明：验收监测期间，厂界无组织废气监测点位中颗粒物排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（2）废水

监测结果表明：验收监测期间，园区生活废水排口中 pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、动植物油均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标

标准要求以及龙感湖污水处理厂接管标准；总磷、总氮均达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。

（3）噪声

监测结果表明：验收监测期间，项目厂界四侧的昼间噪声、夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准。

（4）固废

项目运营期固体废物主要是生活垃圾、一般工业固体废物和危险废物。

项目生活垃圾收集后由环卫部门统一清运处理；一般工业固体废物中废丝、不合格废布、废包装材料集中收集后交由物资部门回收利用；危险废物废机油暂存于危废暂存间，交由有资质的单位处置。

本项目污水处理依托闽商盛龙智慧纺织产业园污水处理站，故污水处理过程产生的相关固体废物环境责任主体为闽商盛龙智慧纺织产业园。

（5）污染物排放总量

根据监测数据和实际运行工况核算本项目污染物环评中项目外排废水主要为生活污水，依托闽商盛龙智慧纺织产业园隔油池+化粪池处理后通过市政管网进入龙感湖污水处理厂进行后续处理，无其他生产废水排放，粉尘无组织排放，故项目无需申请COD、氨氮和颗粒物的总量控制指标。因此，无需进行污染物排放总量的核算。

五、验收结论

根据现场查勘，该项目环评审批手续完备，资料齐全，执行了环境影响评价和环保“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复所要求的污染防治措施，验收监测期间，各项外排污染物能够实现达标排放。

经讨论，该项目符合环境保护竣工验收条件，同意通过竣工环境保护验收。

六、建议

1、加强生产设备及污染防治设施的运营、维护和管理，确保各污染防治设施能稳定有效运行及污染物长期稳定达标排放，危废暂存间等重要区间做好防渗漏等措施；

2、加强职工培训，提高职工环保意识，健全环保管理制度；

3、核实项目变动情况、“三同时”落实情况和环保投资情况；

4、完善相关附图、附件和“三同时”验收登记表等。

湖北久强纺织有限公司

2025 年 4 月 18 日